

FIN
**Auftrags-Num-
mer**

WDB2110701A123456

Baureihe/muster 230.474
Kennzeichen

Implizite Kodierung ME281 AMG C5-Stand

	Codierung
0001	Dyn. Radumfang Hinterachse, Low Byte, AMG R230 285/35-18 U=2,06
0020	Dyn. Radumfang Hinterachse, High Byte, AMG R170 W/S203 C208 245/40-17 U=1,95
0030	Dyn.Radumfang Vorderachse, Low Byte, G463 U=2,342
0050	Dyn.Radumfang Vorderachse, High Byte, G463 U=2,342
0100	Baureihe S 202
0150	Motor/Hubraum M 112 E26
0160	CAN-Teilnehmer, ABC nicht verbaut
0162	CAN-Teilnehmer, EGS nicht verbaut
0164	CAN-Teilnehmer, EWM nicht verbaut
0166	CAN-Teilnehmer, MRM nicht verbaut
0168	CAN-Teilnehmer, Multifunktionslenkrad vorhanden
0170	CAN-Teilnehmer, EZS nicht vorhanden
0172	CAN-Teilnehmer, Luefterdrehzahlvorgabe nicht ueber CAN
0174	CAN-Teilnehmer, EHB nicht vorhanden
0176	Motor-Code E/A 1, AGR - Diagnose aus,
0178	Motor-Code E/A 1, SLP - Diagnose aus,
0180	Abgasklappe Diagnose aus
0182	Motor-Code E/A 1, LS-hinter KAT - Diagnose aus,
0184	Motor-Code E/A 1, Tankdrucksensor-Diagnose aus,
0186	EKP2 Diagnose aus
0188	Motor-Code E/A 1, AAV-Diagnose aus,
0190	Motor-Code E/A 1, permanenter Klimakompressor nicht vorhanden
0192	Motor-Code E/A 2, Kochschutz aus
0194	Motor-Code E/A 2, Adaptive Antriebsdynamik (AAD) aus
0196	M155 nein
0198	Motor-Code E/A 2, Crash-Signal ueber CAN
0200	Motor-Code E/A 2, Automatikstart aus
0202	Motor-Code E/A 2, var.Geschw.begrenzer aus
0204	Dashpot aus
0206	Motor-Code E/A 2, Zylinderabschaltung aus,
0208	Funktions - Code, KFRTV.0 aus
0210	Funktions - Code, Lambdaregler aus,
0212	KlimaKompressor Abschaltung nicht erlaubt
0214	Kickdown aus Hardware (Schalter)
0216	Funktions - Code, KFRTV.1 aus
0218	Kennfeldauswahl Nachkatsonden (0) (AMG)
0220	Funktions - Code, KFLF0 Gemischkennfeld TL (R230 211 220 215 170 203)
0224	Fahrzeug - Code, Vmax = 180 km/h
0232	Fahrzeug - Code, Nsoll-Umschaltung aus,
0234	Fahrzeug - Code, Allrad nicht vorhanden,
0236	Fahrzeug - Code, Getriebeausstattung = MG
0244	Abgas - Code, max. Einschaltdauer Sekundaerluftpumpe = ohne SLP
0248	Abgas - Code, ULEV aus
0250	Abgas - Code, Regenerierung geregelt aus

0252	Abgas - Code, Abgaszyklus Europa
0254	Abgas - Code, Lecktest 0,5 mm
0256	Abgas - Code, Euro-OBD aus
0258	Abgas - Code, OBD 2 aus
0260	Bandende, ROZ-Korrektur aus
0262	Bandende, MKV-Korrektur aus
0264	Bandende, Verzugszeit-Korrektur aus
0266	Bandende, Nsoll-Korrektur, P/N aus
0268	Bandende, Nsoll-Korrektur, Drive aus
0270	Bandende, CO-Korrektur aus
0272	Bandende, Laufunruhe-Korrektur aus
0274	Bandende, kein ART (Tempomat aktiv)
0276	Hinterachsuebersetzung = 2,82
0309	kein E-Saugluefter
0317	Luftregelsystem (LRS) nicht vorhanden
0330	Kennfelder, tl-Signal Pulsationskennfeld Index 0 (AMG)
0332	Lambdasondenalterung: Last-/Drehzahlschwelle fuer Periodendauerueberwachung Variante 0 (AMG)
0334	Datensatz 0 (R170 R230 R199)
0338	Lastschlagdaempfung über Luftpfad aus
0340	Lastschlag über Zündung (ARMD) aus
0342	Pedalkennlinie (AMG 230/211/215/220/170/203)
0346	Lüfter Nachlauf nicht aktiv
0348	Keine Klimaanlage
0350	Reserve (0)
0352	Reserve (0)

Dateiname: F:\Programme\DAS\bin\..\trees\pkw\flexecu\flexsa.s

Zellkoordinaten: 3 , 2