


Vmax Erhöhung auf 300 Km/h

Star Diagnose starten




Fahrzeug Hersteller "Mercedes" auswählen




Fahrzeugtyp "R230" auswählen




Motorisierung "SL 55 AMG Kompressor" auswählen




Dann auf der linken Seite den Button laut Pfeil drücken




Nun "F2" drücken




Baujahr des Fahrzeuges mit "F3, F4, F5 oder F6" auswählen




Linkslenker auswählen (wenn Linkslenker) und mit "F3" bestätigen




Motortyp auswählen und mit "F3" bestätigen




Nun erscheint das Bild und Daten werden ermittelt




"Steuergeräte" auswählen und mit "F3" bestätigen




"Antrieb" auswählen und mit "F3" bestätigen




"ME 2.8 - Motorelektronik" auswählen und mit "F3" bestätigen




"Hiermit bestätige ich...." mit "F3" bestätigen



"Entwicklungsdaten" auswählen und mit "F3" bestätigen




"Steuergeräte - Anpassungen" auswählen und mit "F3" bestätigen




"Steuergeräte - Anpassungen (Variantencodierung)" auswählen


und mit "F3" bestätigen




"Implizite Kodierung ME...." auswählen und mit "F3" bestätigen




Nun erscheint eine Fehlermeldung die aber ignoriert werden kann und mit "OK" bestätigt werden muss




Nun geht ein Fenster auf. Dann nach unten scrollen bis zur Zahl "0224". Dann auf der rechten Seite das Fenster öffnen und "Fahrzeug - Code Vmax = 300 Km/h" auswählen.




Mit "F3" bestätigen




Diese Meldung mit "F3" (Ja) bestätigen




Nun ist dieses Bild sichtbar und die Codierung wurde durchgeführt.




Zur Kontrolle ob die neue Vmax Anpassung auch richtig eingetragen wurde mit "F1" zurück bis dieses Bild erscheint (3 mal "F1" gedrückt)




Nun Variantencodierung auswählen und mit "F3" bestätigen




"Anzeige der Codierdaten" auswählen und mit "F3" bestätigen



"Codierung" auswählen und mit "F3" bestätigen



Nun wieder nach unten scrollen bis zur Nummer "0224". Hier wird die, im Motorsteuergerät, eingetragene Vmax Begrenzung angezeigt.



Nun über "ESC" das Steuergerät schließen und die Star Diagnose beenden.